

LISTADO DE PRECIOS FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018



MARZO 2018

INFORMACIONES IMPORTANTES:

- Los precios indicados incluyen el IVA en vigor. Así mismo pueden ser modificados sin previo aviso. No están incluidos los gastos de envío.
- Los precios de este listado son meramente indicativos. Dada la complejidad de algunos servicios, las piezas y tecnología de los productos FOX, los precios finales pueden tener sensibles variaciones.
- Los precios de los mantenimientos no incluyen los espaciadores de volumen de las horquillas y amortiguadores, así como los casquillos de estos últimos.
- En este listado de precios se especifican sólo los servicios más habituales. Para realizar cualquier otro tipo de servicio, rogamos contacte con BICIMAX para recibir más información y precios.
- Los precios de los servicios descritos en este listado adjunto, hacen referencia únicamente al trabajo efectuado sobre el producto y no incluye los trabajos asociados a este, como montaje y desmontaje o ajustes del mismo en la bicicleta.
- En todos los servicios se utilizan sólo recambios y aceites originales FOX.

FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018 HORQUILLAS

FOX SERVICIO BASE			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM003201	Servicio Base 32 Fseries/Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	75 €
FSCSM003202	Servicio Base 32 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	95 €
FSCSM003401	Servicio Base 34 Float	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
FSCSM003402	Servicio Base 34 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
FSCSM003601	Servicio Base 36 Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
FSCSM003602	Servicio Base 36 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
FSCSM004001	Servicio Base 40 Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	95 €

FOX SERVICIO COMPLETO			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM103201	Servicio completo 32 Fseries/Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCSM103202	Servicio completo 32 Talas	Retenes, casquillos, tórica del aire Talas, aceite y mano de obra	140 €
FSCSM103401	Servicio completo 34 Float	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	140 €
FSCSM103402	Servicio completo 34 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	165 €
FSCSM103601	Servicio completo 36 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	145 €
FSCSM103602	Servicio completo 36 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	170 €
FSCSM104001	Servicio completo 40 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	160 €

FOX CARTUCHOS			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM343201	Servicio cartucho FOX 32	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343202	Servicio cartucho FOX Talas 32	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
FSCSM343401	Servicio cartucho FOX 34	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343402	Servicio cartucho FOX Talas 34	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
FSCSM343601	Servicio cartucho FOX 36	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343602	Servicio cartucho FOX Talas 36	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra	50 €
FSCSM344001	Servicio cartucho FOX 40	Kit mantenimiento cartucho, aceite y mano de obra	70 €

MARZO 2018

bicimax

BICIMAX.ES/PT

FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018 AMORTIGUADORES

SERVICIOS AMORTIGUADORES FOX

FOX SERVICIO BASE (CÁMARA DE AIRE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCAM001001	Servicio Base - Cámara de aire Float	Juntas de aire y mano de obra	50 €

NOTA IMPORTANTE:

El Servicio Cámara de Aire no se aplica al modelo Float X2. En este modelo sólo es posible realizar un Servicio Completo.

FOX SERVICIO COMPLETO (AIRE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PVP
FSCAM101001	Servicio completo Float -RP/RPL/RP23/CTD/DPS/TRIAD/NUDE	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	100 €
FSCAM101101	Servicio completo Float X	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €
FSCAM101201	Servicio completo Float X2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCAM101301	Servicio completo Float DPX2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €
FSCAM102001	Servicio completo DHX Air	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €
FSCAM105001	Servicio completo DYAD	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCAM106001	Servicio completo BRAIN	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	115 €
FSCAM107001	Servicio completo DRCV	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €

FOX SERVICIO COMPLETO (MUELLE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCAM103001	Servicio completo VAN R/VAN RC/ DHX-3.0/4.0/5.0	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra	80 €
FSCAM102101	Servicio completo DHX RC2/RC4	Tóricas internas, aceite y mano de obra	80 €
FSCAM102201	Servicio completo DHX2	Tóricas internas, aceite y mano de obra	110 €

TIJAS TELESCÓPICAS

TIJAS

FOX SERVICIO COMPLETO

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM101001	Servicio completo DOSS	Tóricas internas, casquillos y mano de obra.	110 €
FSCEM102001	Servicio completo TRANSFER	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra.	130 €

FOX SERVICE CENTER IBERIA UPGRADES 2018

FOX UPGRADE CORONAS DE HORQUILLA

CORONAS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Corona 32 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	240,00 € - 290,00 €
Servicio Upgrade Corona 34 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	330,00 € - 370,00 €
Servicio Upgrade Corona 36 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	480,00 € - 530,00 €
Servicio Upgrade Piernas 40 KASHIMA NA2/EVOL	Barras (2 Unidades)	400,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo. No se incluye un Servicio Upgrade del Sistema del Aire NA2/EVOL.

FOX UPGRADE BOTELLAS DE HORQUILLA

BOTELLAS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Botella 32 QR15	Botella, aceite y mano de obra	340,00 € - 360,00 €
Servicio Upgrade Botella 34 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	390,00 € - 420,00 €
Servicio Upgrade Botella 36 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €
Servicio Upgrade Botella 40 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

El precio no incluye el valor de los adhesivos originales FOX. Para más información y precios consultar la b2b.bicimax.p

FOX UPGRADE CUERPO AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade cuerpo KASHIMA*	Cuerpo	40,00 € - 130,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire KASHIMA/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 140,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire Anodised/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 100,00 €
Servicio Upgrade vástago KASHIMA - Modelo DHX*	Vástago	40,00 € - 60,00 €

NOTA:

* Al valor descrito, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo

FOX UPGRADE SISTEMA DE AIRE

SISTEMA DE AIRE

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade sistema del aire 32 NA2/EVOL (Coronas 2016-2017)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade sistema del aire 34 NA2/EVOL (Coronas 2016-2017)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade sistema del aire 40 NA2/EVOL (Barras +2016)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	160,00 € - 180,00 €

NOTA IMPORTANTE:

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio

MARZO 2018

bicimax

BICIMAX.ES/PT

FOX UPGRADE CARTUCHOS

CARTUCHOS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 32	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 34	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 32 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 34 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €

NOTA IMPORTANTE:

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio

FOX UPGRADE REMOTOS

UPGRADE REMOTOS

CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
FSCSU553201	Servicio Upgrade Remote GRIP 32	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCSU553401	Servicio Upgrade Remote GRIP 34	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCSU553601	Servicio Upgrade Remote GRIP 36	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	130 €
FSCSU553202	Servicio Upgrade Remote FIT4 32	Kit Remote, aceite y mano de obra Incluye servicio de purgado del cartucho	65 €
FSCSU553203	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Conversión Push-to-Unlock (2 Pos.)	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	170 €
FSCSU553204	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Actualización Push-to-Lock (3 Pos.)	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCAU551001	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2017-2018	Kit Remote, Nitrógeno y mano de obra	130 €
FSCAU551002	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2013-2016	Kit Remote y cabeza Amortiguador Incluye Servicio Completo Float	250 €
FSCAU551003	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float Conversión Push-To-Unlock*	Kit Conversión, aceite, Nitrógeno y mano de obra*	60 €
FSCAU551101	Servicio Upgrade Remote 3 Posiciones Float X	Kit Remote y mano de obra	175 €
FSCAU551201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones Float X2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €
FSCAU552201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones DHX2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €

NOTAS IMPORTANTES:

* En los amortiguadores Float anteriores a 2017 es necesario cambiar para la cabeza compatible. No se incluye el mando remoto.

Para más información y precios consultar la b2b.bicimax.pt

FOX UPGRADE RETROFIT

RETROFIT

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Retrofit Sistema del Aire 34 (Coronas 2013-2015)	-	170,00 € - 190,00 €
Servicio Upgrade Retrofit Cartucho 36 RC2 160 (Horquillas 2005-2010)	-	400,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Base

FOX UPGRADE PERSONALIZACION VALVING

VALVING

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCST719001	Servicio Valving horquilla	Arandelas, aceite o mano de obra.	50 €
FSCAT719001	Servicio Valving amortiguador	Arandelas, aceite, nitrógeno y mano de obra	50 €

MARZO 2018

bicimax

BICIMAX.ES/PT