

# LISTADO DE PRECIOS FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018



JULIO 2018

## INFORMACIONES IMPORTANTES:

- Los precios indicados incluyen el IVA en vigor. Así mismo pueden ser modificados sin previo aviso. No están incluidos los gastos de envío.
- Los precios de este listado son meramente indicativos. Dada la complejidad de algunos servicios, las piezas y tecnología de los productos FOX, los precios finales pueden tener sensibles variaciones.
- Los precios de los mantenimientos no incluyen los espaciadores de volumen de las horquillas y amortiguadores, así como los casquillos de estos últimos.
- En este listado de precios se especifican sólo los servicios más habituales. Para realizar cualquier otro tipo de servicio, rogamos contacte con BICIMAX para recibir más información y precios.
- Los precios de los servicios descritos en este listado adjunto, hacen referencia únicamente al trabajo efectuado sobre el producto y no incluye los trabajos asociados a este, como montaje y desmontaje o ajustes del mismo en la bicicleta.
- En todos los servicios se utilizan sólo recambios y aceites originales FOX.

## FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018 HORQUILLAS

FOX SERVICIO BASE			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM003201	Servicio Base 32 Fseries/Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	75 €
FSCSM003202	Servicio Base 32 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	95 €
FSCSM003401	Servicio Base 34 Float	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
FSCSM003402	Servicio Base 34 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
FSCSM003601	Servicio Base 36 Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
FSCSM003602	Servicio Base 36 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
FSCSM004001	Servicio Base 40 Float/Van	Retenes, Tórica del aire, aceite y mano de obra	95 €

  

FOX SERVICIO COMPLETO			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM103201	Servicio completo 32 Fseries/Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCSM103202	Servicio completo 32 Talas	Retenes, casquillos, tórica del aire Talas, aceite y mano de obra	140 €
FSCSM103401	Servicio completo 34 Float	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	140 €
FSCSM103402	Servicio completo 34 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	165 €
FSCSM103601	Servicio completo 36 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	145 €
FSCSM103602	Servicio completo 36 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	170 €
FSCSM104001	Servicio completo 40 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	160 €

  

FOX CARTUCHOS			
CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM343201	Servicio cartucho FOX 32	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343202	Servicio cartucho FOX Talas 32	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
FSCSM343401	Servicio cartucho FOX 34	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343402	Servicio cartucho FOX Talas 34	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
FSCSM343601	Servicio cartucho FOX 36	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
FSCSM343602	Servicio cartucho FOX Talas 36	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra	50 €
FSCSM344001	Servicio cartucho FOX 40	Kit mantenimiento cartucho, aceite y mano de obra	70 €

# FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018 AMORTIGUADORES

SERVICIOS AMORTIGUADORES FOX

## FOX SERVICIO BASE (CÁMARA DE AIRE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCAM001001	Servicio Base - Cámara de aire Float	Juntas de aire y mano de obra	50 €

**NOTA IMPORTANTE:**

El Servicio Cámara de Aire no se aplica al modelo Float X2. En este modelo sólo es posible realizar un Servicio Completo.

## FOX SERVICIO COMPLETO (AIRE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PVP
FSCAM101001	Servicio completo Float -RP/RPL/RP23/CTD/DPS/TRIAD/NUDE	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	100 €
FSCAM101101	Servicio completo Float X	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €
FSCAM101201	Servicio completo Float X2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCAM101301	Servicio completo Float DPX2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €
FSCAM102001	Servicio completo DHX Air	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €
FSCAM105001	Servicio completo DYAD	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €
FSCAM106001	Servicio completo BRAIN	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	115 €
FSCAM107001	Servicio completo DRCV	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €

## FOX SERVICIO COMPLETO (MUELLE)

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCAM103001	Servicio completo VAN R/VAN RC/ DHX-3.0/4.0/5.0	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra	80 €
FSCAM102101	Servicio completo DHX RC2/RC4	Tóricas internas, aceite y mano de obra	80 €
FSCAM102201	Servicio completo DHX2	Tóricas internas, aceite y mano de obra	110 €

# TIJAS TELESCÓPICAS

TIJAS

## FOX SERVICIO COMPLETO

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCSM101001	Servicio completo DOSS	Tóricas internas, casquillos y mano de obra.	110 €
FSCEM102001	Servicio completo TRANSFER	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra.	130 €

# FOX SERVICE CENTER IBERIA UPGRADES 2018

## FOX UPGRADE CORONAS DE HORQUILLA

CORONAS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Corona 32 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	240,00 € - 290,00 €
Servicio Upgrade Corona 34 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	330,00 € - 370,00 €
Servicio Upgrade Corona 36 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	480,00 € - 530,00 €
Servicio Upgrade Piernas 40 KASHIMA NA2/EVOL	Barras (2 Unidades)	400,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo. No se incluye un Servicio Upgrade del Sistema del Aire NA2/EVOL.

## FOX UPGRADE BOTELLAS DE HORQUILLA

BOTELLAS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Botella 32 QR15	Botella, aceite y mano de obra	340,00 € - 360,00 €
Servicio Upgrade Botella 34 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	390,00 € - 420,00 €
Servicio Upgrade Botella 36 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €
Servicio Upgrade Botella 40 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

El precio no incluye el valor de los adhesivos originales FOX. Para más información y precios consultar la b2b.bicimax.p

## FOX UPGRADE CUERPO AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade cuerpo KASHIMA*	Cuerpo	40,00 € - 130,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire KASHIMA/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 140,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire Anodised/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 100,00 €
Servicio Upgrade vástago KASHIMA - Modelo DHX*	Vástago	40,00 € - 60,00 €

**NOTA:**

\* Al valor descrito, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo

## FOX UPGRADE SISTEMA DE AIRE

SISTEMA DE AIRE

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade sistema del aire 32 NA2/EVOL (Coronas 2016-2017)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade sistema del aire 34 NA2/EVOL (Coronas 2016-2017)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade sistema del aire 40 NA2/EVOL (Barras +2016)	Vástago, Topcap y espaciadores de volumen (2 Unidades)	160,00 € - 180,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio

## FOX UPGRADE CARTUCHOS

CARTUCHOS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 32	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 34	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 32 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 34 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio

## FOX UPGRADE REMOTOS

UPGRADE REMOTOS

CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
FSCSU553201	Servicio Upgrade Remote GRIP 32	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCSU553401	Servicio Upgrade Remote GRIP 34	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCSU553601	Servicio Upgrade Remote GRIP 36	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	130 €
FSCSU553202	Servicio Upgrade Remote FIT4 32	Kit Remote, aceite y mano de obra <b>Incluye servicio de purgado del cartucho</b>	75 €
FSCSU553203	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Conversión Push-to-Unlock (2 Pos.)	Kit Remote, Topcap, mando, aceite y mano de obra	170 €
FSCSU553204	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Actualización Push-to-Lock (3 Pos.)	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
FSCAU551001	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2017-2018	Kit Remote, Nitrógeno y mano de obra	120 €
FSCAU551002	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2013-2016	Kit Remote y cabeza Amortiguador <b>Incluye Servicio Completo Float</b>	250 €
FSCAU551003	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float Conversión Push-To-Unlock*	Kit Conversión, aceite, Nitrógeno y mano de obra*	60 €
FSCAU551101	Servicio Upgrade Remote 3 Posiciones Float X	Kit Remote y mano de obra	175 €
FSCAU551201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones Float X2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €
FSCAU552201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones DHX2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €

**NOTAS IMPORTANTES:**

\* En los amortiguadores Float anteriores a 2017 es necesario cambiar para la cabeza compatible. No se incluye el mando remoto.

Para más información y precios consultar la [b2b.bicimax.pt](http://b2b.bicimax.pt)

## FOX UPGRADE RETROFIT

RETROFIT

SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Retrofit Sistema del Aire 34 (Coronas 2013-2015)	-	170,00 € - 190,00 €
Servicio Upgrade Retrofit Cartucho 36 RC2 160 (Horquillas 2005-2010)	-	400,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Base

## FOX UPGRADE PERSONALIZACION VALVING

VALVING

CODIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
FSCST719001	Servicio Valving horquilla	Arandelas, aceite o mano de obra.	50 €
FSCAT719001	Servicio Valving amortiguador	Arandelas, aceite, nitrógeno y mano de obra	50 €