

# LISTADO DE PRECIOS FOX SERVICE CENTER IBERIA



**FOX FACTORY**

 **marzocchi**

**EASTON**  
CYCLING

 **RACEFACE**

NOVIEMBRE 2018

**bicimax** Bicimax Artigos Desportivos S.A. - Rua José Afonso, 161- 2430-401 Marinha Grande - Portugal - Tel.: (+351) 244 575 195 - Email: geral@bicimax.pt

**BICIMAX.ES/PT**

# HORQUILLAS FOX

SERVICIOS HORQUILLAS FOX	FOX SERVICIO BASE			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	FSCSM003201	Servicio Base 32 Fseries/Float/Van	Retenes, tórica del aire, aceite y mano de obra	75 €
	FSCSM003202	Servicio Base 32 Talas	Retenes, Kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	95 €
	FSCSM003401	Servicio Base 34 Float	Retenes, tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
	FSCSM003402	Servicio Base 34 Talas	Retenes, Kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
	FSCSM003601	Servicio Base 36 Float/Van	Retenes, tórica del aire, aceite y mano de obra	80 €
	FSCSM003602	Servicio Base 36 Talas	Retenes, Kit Tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	100 €
	FSCSM004001	Servicio Base 40 Float/Van	Retenes, tórica del aire, aceite y mano de obra	95 €
	FOX SERVICIO COMPLETO			
CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP	
FSCSM103201	Servicio completo 32 Fseries/Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	120 €	
FSCSM103202	Servicio completo 32 Talas	Retenes, casquillos, tórica del aire Talas, aceite y mano de obra	140 €	
FSCSM103401	Servicio completo 34 Float	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	140 €	
FSCSM103402	Servicio completo 34 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	165 €	
FSCSM103601	Servicio completo 36 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	145 €	
FSCSM103602	Servicio completo 36 Talas	Retenes, casquillos, kit tóricas del aire Talas, aceite y mano de obra	170 €	
FSCSM104001	Servicio completo 40 Float/Van	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	160 €	

# HORQUILLAS MARZOCCHI

SERVICIOS HORQUILLAS MARZOCCHI	MARZOCCHI SERVICIO BASE			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	MSCSM003203	Servicio Base 32 Fseries/Float/Van	Retenes, aceite y mano de obra	110 €
	MSCSM003503	Servicio Base 32 Talas	Retenes, aceite y mano de obra	120 €
	MSCSM003803	Servicio Base 34 Float	Retenes, aceite y mano de obra	160 €
	MSCSM003601	Servicio Base 34 Talas	Retenes, junta del aire, aceite y mano de obra	80 €
	MSCSM004001	Servicio Base 36 Float/Van	Retenes, junta del aire, aceite y mano de obra	95 €
	MARZOCCHI SERVICIO COMPLETO			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	MSCSM103601	Servicio Completo BOMBER Z1 (+2019)	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	145 €
MSCSM104001	Servicio Completo BOMBER 58 (+2019)	Retenes, casquillos, tórica del aire, aceite y mano de obra	160 €	

# CARTUCHOS FOX Y MARZOCCHI

CARTUCHOS	CARTUCHOS FOX Y MARZOCCHI			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	FSCSM343201	Servicio cartucho 32	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
	FSCSM343202	Servicio cartucho Talas 32	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
	FSCSM343401	Servicio cartucho 34	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
	FSCSM343402	Servicio cartucho Talas 34	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra.	50 €
	FSCSM343601	Servicio cartucho 36	Kit mantenimiento cartucho, esfera, aceite y mano de obra	70 €
	FSCSM343602	Servicio cartucho Talas 36	Kit mantenimiento cartucho y mano de obra	50 €
	FSCSM344001	Servicio cartucho 40	Kit mantenimiento cartucho, aceite y mano de obra	70 €

# AMORTIGUADORES FOX

SERVICIOS AMORTIGUADORES FOX	FOX SERVICIO BASE (CÁMARA DE AIRE)			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	FSCAM001001	Servicio Base - Cámara de aire Float	Juntas de aire y mano de obra	50 €
	<b>NOTA IMPORTANTE:</b> El Servicio Cámara de Aire no se aplica al modelo Float X2. En este modelo sólo es posible realizar un Servicio Completo.			
	FOX SERVICIO COMPLETO (AIRE)			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	FSCAM101001	Servicio Completo Float -RP/RPL/RP23/CTD/DPS/TRIAD/NUDE	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	100 €
	FSCAM101101	Servicio completo Float X	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €
	FSCAM101201	Servicio completo Float X2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €
	FSCAM101301	Servicio completo Float DPX2	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €
FSCAM102001	Servicio completo DHX Air	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	110 €	
FSCAM105001	Servicio completo DYAD	Tóricas internas, juntas de aire, aceite y mano de obra	120 €	
FSCAM106001	Servicio completo BRAIN	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	115 €	
FSCAM107001	Servicio completo DRCV	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €	
FSCAM108001	Servicio Completo GEMINI	Tóricas internas, juntas de aire, aceite, nitrógeno y mano de obra	120 €	
FOX SERVICIO COMPLETO (MOLA)				
CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP	
FSCAM103001	Servicio completo VAN R/VAN RC/ DHX-3.0/4.0/5.0	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra	80 €	
FSCAM102101	Servicio completo DHX RC2/RC4	Tóricas internas, aceite y mano de obra	80 €	
FSCAM102201	Servicio completo DHX2	Tóricas internas, aceite y mano de obra	110 €	

# AMORTIGUADORES MARZOCCHI

S. AMOR.	MARZOCCHI SERVICIO COMPLETO (MUELLE)			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	MSCAM103001	Servicio Completo BOMBER RC (+2019)	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra	80 €

# TIJAS TELESCÓPICAS FOX

TIJAS	FOX SERVIÇO BASE			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	FCEM002001	Servicio base TRANSFER	Retenes, casquillos y mano de obra	50 €
	FOX SERVIÇO COMPLETO			
CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP	
FSCSM101001	Servicio completo DOSS	Tóricas internas, casquillos y mano de obra.	110 €	
FCEM102001	Servicio completo TRANSFER	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra.	110 €	

# TIJAS TELESCÓPICAS MARZOCCHI

TIJAS	MARZOCCHI SERVIÇO BASE			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	MCEM002001	Servicio base TRANSFER	Retenes, casquillos y mano de obra	50 €
	FOX SERVIÇO COMPLETO			
CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP	
MCEM102001	Servicio Completo TRANSFER	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra.	110 €	

# TIJAS TELESCÓPICAS RACE FACE

TIJAS	RACE FACE SERVIÇO BASE			
	CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP
	RCEM002001	Servicio Base TURBINE R	Retenes, casquillos y mano de obra	50 €
	RACE FACE SERVIÇO COMPLETO			
CÓDIGO	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP	
RCEM102001	Servicio Completo TURBINE R	Tóricas internas, aceite, nitrógeno y mano de obra.	110 €	

# FOX SERVICE CENTER IBERIA UPGRADES 2018

CORONAS		
UPGRADE CORONAS		
SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Corona 32 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	240,00 € - 290,00 €
Servicio Upgrade Corona 34 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	330,00 € - 370,00 €
Servicio Upgrade Corona 36 KASHIMA NA2/EVOL	Corona	480,00 € - 530,00 €
Servicio Upgrade Piernas 40 KASHIMA NA2/EVOL	Barras (2 Unidades)	400,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**  
A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo. No se incluye un Servicio Upgrade del Sistema del Aire NA2/EVOL.

BOTELLAS		
UPGRADE BOTELLAS		
SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Botella 32 QR15	Botella, aceite y mano de obra	340,00 € - 360,00 €
Servicio Upgrade Botella 34 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	390,00 € - 420,00 €
Servicio Upgrade Botella 36 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €
Servicio Upgrade Botella 40 (26 para 27.5)	Botella, aceite y mano de obra	420,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**  
El precio no incluye el valor de los adhesivos originales FOX. Para más información y precios consultar la b2b.bicimax.p

AMORTIGUADOR		
UPGRADE CUERPOS DE AMORTIGUADOR		
SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade cuerpo KASHIMA*	Cuerpo	40,00 € - 130,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire KASHIMA/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 140,00 €
Servicio Upgrade cámara de aire Anodised/EVOL	Cámara de aire	80,00 € - 100,00 €
Servicio Upgrade vástago KASHIMA - Modelo DHX*	Vástago	40,00 € - 60,00 €

**NOTA:**  
\* Al valor descrito, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Completo

SISTEMA DE AIRE		
UPGRADE SISTEMA DE AIRE		
SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Sistema Ar 32 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade Sistema Ar 34 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Servicio Upgrade Sistema Ar 40 NA2/EVOL (Tubos +2016)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	160,00 € - 180,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**  
Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço.

CARTUCHOS		
UPGRADE CARTUCHOS		
SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 32	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX GRIP 34	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 32 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €
Servicio Upgrade Cartucho FOX FIT4 34 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**  
A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio

## UPGRADE REMOTE

UPGRADE REMOTE	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido	PVP IVA incluido
	FSCSU553201	Servicio Upgrade Remote GRIP 32	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
	FSCSU553401	Servicio Upgrade Remote GRIP 34	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
	FSCSU553601	Servicio Upgrade Remote GRIP 36	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	130 €
	FSCSU553202	Servicio Upgrade Remote FIT4 32	Kit Remote, aceite y mano de obra <b>Incluye servicio de purgado del cartucho</b>	65 €
	FSCSU553203	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Conversión Push-to-Unlock (2 Pos.)	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	170 €
	FSCSU553204	Servicio Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Actualización Push-to-Lock (3 Pos.)	Kit Remote, Topcap, aceite y mano de obra	115 €
	FSCAU551001	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2017-2018	Kit Remote, Nitrógeno y mano de obra	120 €
	FSCAU551002	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float 2013-2016	Kit Remote y cabeza Amortiguador <b>Incluye Servicio Completo Float</b>	250 €
	FSCAU551003	Servicio Upgrade Remote Amortiguador Float Conversión Push-To-Unlock*	Kit Conversión, aceite, Nitrógeno y mano de obra*	60 €
	FSCAU551101	Servicio Upgrade Remote 3 Posiciones Float X	Kit Remote y mano de obra	175 €
	FSCAU551201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones Float X2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €
FSCAU552201	Servicio Upgrade Palanca 2 Posiciones DHX2	Palanca, aceite y mano de obra	225 €	

### NOTAS IMPORTANTES:

- \* En los amortiguadores Float anteriores a 2017 es necesario cambiar para la cabeza compatible. No se incluye el mando remoto. Para más información y precios consultar la [b2b.bicimax.pt](http://b2b.bicimax.pt)

## UPGRADE RETROFIT

RETROFIT	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido
	Servicio Upgrade Retrofit Sistema del Aire 34 (Coronas 2013-2015)	-	170,00 € - 190,00 €
	Servicio Upgrade Retrofit Cartucho 36 RC2 160 (Horquillas 2005-2010)	-	400,00 € - 450,00 €

### NOTA IMPORTANTE:

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Base

## UPGRADE PERSONALIZACIÓN VALVING

VALVING	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluido	PVP
	FSCST719001	Servicio Valving horquilla	Arandelas, aceite o mano de obra.	50 €
	FSCAT719001	Servicio Valving amortiguador	Arandelas, aceite, nitrógeno y mano de obra	50 €

## INFORMACIONES IMPORTANTES

- Los precios indicados incluyen el IVA en vigor. Así mismo pueden ser modificados sin previo aviso. No están incluidos los gastos de envío.
- Los precios de este listado son meramente indicativos. Dada la complejidad de algunos servicios, las piezas y tecnología de los productos FOX, los precios finales pueden tener sensibles variaciones.
- Los precios de los mantenimientos no incluyen los espaciadores de volumen de las horquillas y amortiguadores, así como los casquillos de estos últimos.
- En este listado de precios se especifican sólo los servicios más habituales. Para realizar cualquier otro tipo de servicio, rogamos contacte con BICIMAX para recibir más información y precios.
- Los precios de los servicios descritos en este listado adjunto, hacen referencia únicamente al trabajo efectuado sobre el producto y no incluye los trabajos asociados a este, como montaje y desmontaje o ajustes del mismo en la bicicleta.
- En todos los servicios se utilizan sólo recambios y aceites originales FOX.